




Заборонено розкладати і зберігати вироби з ПВХ на розігрітих сонцем поверхнях (гравій, асфальт, бетон, кузов автомобіля та ін.).



Вироби з ПВХ необхідно захищати від попадання прямих сонячних променів, навіть на мінімальний термін, і завжди зберігати під навісом в добре вентильованому приміщенні.



Вироби з ПВХ повинні зберігатися далеко від джерел нагріву, температура яких дорівнює чи перевищує 55 °С.



При транспортуванні та зберіганні забороняється укладати на вироби з ПВХ матеріали, які притягують тепло або є хорошими провідниками тепла.



Вироби з ПВХ категорично забороняється герметично упаковувати або накривати будь-якими видами полімерних плівок крім заводської упаковки.



При транспортуванні та зберіганні фіксація виробів з ПВХ шнурами, мотузками, стяжками і т.п. не повинна бути тугою і не повинна порушувати цілісність ПВХ виробів.



Забороняється наступати і ходити по виробам з ПВХ.



При зберіганні та транспортуванні вироби з ПВХ повинні лежати на рівній, плоскій, твердій поверхні так, щоб вони мали опору по всій своїй площі.



При транспортуванні та зберіганні виробів з ПВХ забороняється укладати на них зверху будь-які матеріали незалежно від ваги, які здатні пошкодити вироби.

# УВАГА!